



**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

1.2. Адрес объекта: 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановка, пер. Колхозный, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 762,5 кв.м

- часть здания 1 этаж- 370,3 кв.м., 392,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3800 кв.м

1.4. Год постройки здания 1984.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 15.07.2019, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановка, пер. Колхозный, 18, ds_gnezdyshko35@mail.ru, 88634136489

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование, *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*.

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, пережившие насилие, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития; все категории инвалидов

2.6. Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день); вместимость; пропускная способность 46 воспитанников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «Малокисреановка»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; перекрестковый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет (описать искусственная неровность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МПН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВН/Д»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями и опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями и зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДУ	ДП	
2	Вход (выход) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
3	Путь (пути) движения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	

	внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)						
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	
6	Система информации и связи (на всех этажах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДП-В	

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен не для всех, так как в учреждении не предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролёта и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-катажах и инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	доступ обеспечен			
2	Вход (входы) в здание	доступ обеспечен			
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	доступ обеспечен		Индивидуальное решение с ТСП	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Индивидуальное решение с ТСП	
5	Санитарно-гигиенические помещения			Индивидуальное решение с ТСП	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)			Индивидуальное решение с ТСП	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не требуется			
	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023 годы**

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: повышение условий доступности социального объекта.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **повышение условий доступности социального объекта**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с заведующим ООАМатвеево-Курганского района**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата **сайт детского сада** (<http://gnezdysko35.ru/>)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» 06 20 19 г.

2. Акта обследования объекта: № акта от « » 20 г.

3. Решения Комиссии от « » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБДОУ «Детский сад №35
«Гнездышко»
В.Н.Архинова
2019г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

1.2. Адрес объекта: 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Малюкирсановка, пер. Колхозный, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 762,5 кв.м.

- часть здания 1 этаж- 370,3 кв.м., 392,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3800 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1984.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 15.07.2019, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малюкирсановка, пер.Колхозный, 18; телефон: (86341)3-64-89; ds_gnezdyshko35@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района

(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, ул.1-Пятилетка, 104; телефон: (86341)3-25-98; roo_matveevo-kurgansky@rostobr.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности дошкольное образование, (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое).

2.2. Виды оказываемых услуг с пребыванием воспитанников с 7.30 час. до 17.30час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 1,5 до 8 лет

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: все категории инвалидов

2.5. Плановая мощность; посещаемость (количество обслуживаемых в день); вместимость; пропускная способность 46 воспитанников.

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «Малокирсановка»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров.

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекресток: регулируемый; нерегулируемый, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет, нет (описать искусственная неровность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Путь движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

 Архипова В.П., заведующий МБДОУ «Детский сад №35 «Гнездышко», 8(86341)3-6489, 8(863)567920, подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МБДОУ «Детский сад №35
«Гнездышко»
В.Н.Архинова
«07» _____ 2019г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

Матвеево-Курганский район, Ростовской области
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«14» июня 2019г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

1.2. Адрес объекта: 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с.Малюкирсановка, пер. Колхозный, 18

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание два этажа, 762,5 кв.м

- часть здания 1 этаж- 370,3 кв.м., 392,2 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3800 кв.м

1.4. Год постройки здания 1984.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 15.07.2019; капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №35 «Гнездышко»

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346968, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малюкирсановка, пер.Колхозный, 18; телефон: (86341)3-64-89; ds_gnezdysko35@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовым автобусом «М-Курган-Марфинка», остановка «Малюкирсановка»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1, расстояние до объекта от остановки транспорта 30 метров.

3.2.2, время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4, Перекресток: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый

3.2.5, Информация на пути следования к объекту: акустическая; тактильная; визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать некυσественная неровность)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ()

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МПН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП	3	3
3	Путь (пути) движения внутри здания (<i>в т.ч. пути эвакуации</i>)	ДП	5,6	5,6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О)	-	-
6	Система информации и связи (<i>на всех зонах</i>)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен не для всех, так как в учреждении не предусмотрен пандус и ширина дверных проёмов не соответствует требованиям доступности. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролётов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-катаалках и инвалидов с опорно-двигательным аппаратом. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
---	--	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (выходы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019-2023г.**
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
повышение условий доступности социального объекта

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) **ООА Матвеево-Курганского района**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ сайт детского сада <http://enezdysenko35.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложение:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территория, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (выходов) в здание | на 1 л. |
| 3. Пути движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 0 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 0 л. |

Результаты фотофиксации на объекте

Потраженные планы, паспорт БТИ

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы
И.о. заведующего Аистова Е.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:
Воспитатель Берникова Е.Н.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

Председатель МКРО РОО ВОИ
Тарасенко Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название): _____

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес **МБДОУ «Детский сад №35 «Гнездышко», Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановка, пер. Колхозный, 18**

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.6	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* * к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	1	1	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-П (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-П (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение « ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как - доступно полностью.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад №35 «Гнездышко», Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановка, пер. Колхозный, 18

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	2	отсутствуют фиксаторы	О	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	индивидуальное решение с ТСР
2.5	Гамбург	есть	2	2	-	О	отсутствуют поручни	индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1	1	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБДОУ «Детский сад №35 «Гнедышко», Ростовская область, Матвеево-Курганский район, с. Малокирсановка, пер. Колхозный, 18

(наименование объекта, адрес)

(наименование объекта, адрес)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5,6	5,6	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О, К, С, Г	Установить информационные таблички о препятствиях	ремонт текущий
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Общие требования к зоне	есть			отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы	К, О, С, Г	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	3,4	3,4	ремонт текущий

Фото №3



Фото №4



Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями



Фото №1



Фото №2